


**WAS SAGEN UNS DIE PFLEGESYMBOLLE  
AUF DEN ETIKETTEN UND  
WELCHES WASCHPROGRAMM PASST DAZU ?**

Multiplikatorenseminar am 28./29.03.2011 in Bonn

REFERENT:  
Wilfried Schäfersmann  
Miele & Cie. KG, Gütersloh


## Die Waschprogramme

Die Waschprogramme im Waschautomaten lassen sich über die Elemente des Sinnerschen Kreises beschreiben: Mechanik, Temperatur, Chemie und Zeit.







In unserer Betrachtung für den Zusammenhang von Pflegesymbolen und Waschprogramm beziehen wir uns ( vereinfachend ) auf die Elemente:


- Temperatur
- Mechanik; Drehzahl, Drehrhythmus und Wasserstand
- Zeit



### Die Waschprogramme : Koch-Buntwäsche oder Baumwolle


-  Kochwäsche
-  60°C-Buntwäsche
-  40°C-Buntwäsche
-  30°C-Buntwäsche

### 60°C-Buntwäsche





60°C-Buntwäsche



**Die Waschprogramme :  
Pflegeleicht**



60°C-Pflegeleicht




40°C-Pflegeleicht



30°C-Pflegeleicht



**40°C-Pflegeleicht**



7

**Die Waschprogramme :  
Feinwäsche**



40°C-Feinwäsche




30°C-Feinwäsche

8



30°C-Feinwäsche



## Die Waschprogramme : Handwäsche



### Handwäsche


30° C bis max. 40° C

Waschmittel in reichlich Wasser gut auflösen.

Textilien schwimmend in die Lauge geben,  
vorsichtig bewegen.**Nicht reiben, nicht zerrren, nicht auswringen.**



**Handwäsche**



11

**Pflegesymbole beim Trocknen**




**Normale Trocknung**

Trocknen im Wäschetrockner bei normaler Belastung ohne Einschränkung möglich.




**Schonende Trocknung**

Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen.



12

## Temperatur und Heizung im K-Trockner



13

## WAS SAGEN UNS DIE PFLEGESYMBOL AUF DEN ETIKETTEN UND WELCHES WASCHPROGRAMM PASST DAZU ?

Multiplikatorenseminar am 28./29.03.2011 in Bonn

**Miele & Cie. KG**  
Carl-Miele-Straße 29  
D – 33332 Gütersloh  
Telefon: +49 (0)5241 89-0  
Telefax: +49 (0)5241 89-2090  
[www.miele.de](http://www.miele.de)

REFERENT:  
Wilfried Schäfersmann